



LAPORAN KEGIATAN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
LINGKUNGAN KAMPUS (K3LK)
UNIVERSITAS MERCU BUANA

Dibuat Oleh :
TIM K3LK UMB

PERIODE : APRIL 2026



KATA PENGANTAR

Semoga puji kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunianya. Semoga kita dalam baik, sehat dan terus mendapatkan perlindungan dari Allah SWT.

Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kampus (K3LK) merupakan amanat dari UU no. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan juga peraturan PP No 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3). Selain itu terdapat pula SK Rektor UMB No. 01/159.3/C-SKep/IV/2023 tentang pembentukan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kampus (K3LK) di Universitas Mercu Buana. Tim ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kampus dan masyarakat sekitarnya menjadi aman, sehat, nyaman dan efisien dalam penggunaan energi.

Selama periode April 2026, Tim K3LK melaksanakan program keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan di area kampus berjalan dengan baik dan terkendali. Pada aspek keselamatan, dilakukan pemeliharaan sarana darurat seperti pengecekan ambulans, penarikan APAR expired, pengawasan penggunaan APD, pemasangan safety line, serta penanganan potensi bahaya seperti plafon keropos, plang miring, dan risiko instalasi listrik. Dari sisi keamanan, patroli rutin dan monitoring area kampus maupun proyek menunjukkan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif tanpa temuan signifikan. Pada aspek kesehatan dan lingkungan, kegiatan difokuskan pada pembersihan sampah dan material sisa, pengelolaan limbah yang berjalan normal, perawatan fasilitas umum, serta penambahan fasilitas ramah lingkungan seperti RWH. Sementara itu, koordinasi dan evaluasi dilakukan melalui rapat rutin K3LK dan sinergi antar tim untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. Secara keseluruhan, kinerja K3LK sudah baik, namun masih diperlukan peningkatan pada kecepatan tindak lanjut temuan, konsistensi penggunaan APD, dan pemeliharaan fasilitas.

Semoga dengan adanya laporan ini dapat menjadi rujukan berbagai pihak dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program K3LK UMB. Demikian, semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi pelaksanaan K3LK di lingkungan Universitas Mercu Buana. Terima kasih.

Jakarta, 01 April 2026

Tim K3LK UMB



DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
1. Jumlah Tenaga Kerja	4
2. Jumlah Kecelakaan Kerja : 0 Kasus	4
3. Jumlah Terpapar Penyakit Menular : 0 Kasus	5
4. Jumlah Hari kerja Yang Hilang : 0 hari	5
5. Perkiraan Jumlah Jam Kerja Setahun : 2392 jam	5
6. Rincian Kegiatan K3LK (terlampir)	5
LAPORAN KEGIATAN K3LK UMB PERIODE APRIL 2026	6

Jakarta, 02 Maret 2026

Nomor : 011/RI/K3LK/II/2026
Perihal : Laporan Kegiatan K3LK

Periode : April 2026

Kepada Yth.
Wakil Rektor II / Pengarah K3LK UMB
Kepala Biro BSP UMB
Jl. Meruya Selatan No.1, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat

Up. Prof. Rizki Briandana, M.Comm., PhD
Supriyatno, S.Sos, M.M

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan Laporan Kegiatan K3LK Periode Juli 2025 sebagai berikut:

Nama Perusahaan : Universitas Mercu Buana
Jenis Usaha : Jasa Pendidikan
Alamat : Jl. Meruya Selatan No.1, Kec. Kembangan, Jakarta Barat
Nomor Telp. : +62 (21) 5840816

1. Jumlah Tenaga Kerja

1.1. WNA

Laki-laki : Tidak ada
Wanita : Tidak ada

1.2. WNI

Laki-laki : 664 orang
Wanita : 482 orang
Jumlah : 1146 orang (*data per 01 Oktober 2025*)

1.3. Outsourcing : Tidak Ada

2. Jumlah Kecelakaan Kerja : 0 Kasus

2.1. Kampus Meruya : 0 kasus

2.1.1. Kecelakaan Berat/Sedang : 0 kasus

2.1.2. Kecelakaan Ringan : 0 kasus

2.2. Kampus Menteng : 0 kasus

2.2.1. Kecelakaan Berat/Sedang : 0 kasus

2.2.2. Kecelakaan Ringan : 0 kasus

2.3. Kampus Warung Buncit : 0 kasus

2.3.1. Kecelakaan Berat/Sedang : 0 kasus

2.3.2. Kecelakaan Ringan : 0 kasus

3. Jumlah terpapar Penyakit Menular : 0 Kasus

3.1 Kampus Meruya	: 0 kasus
3.1.1 Sakit Berat/Sedang	: 0 kasus
3.1.2 Sakit Ringan	: 0 kasus
3.2 Kampus Menteng	: 0 kasus
3.2.1 Sakit Berat/Sedang	: 0 kasus
3.2.2 Sakit Ringan	: 0 kasus
3.3 Kampus Warung Buncit	: 0 kasus
3.3.1 Sakit Berat/Sedang	: 0 kasus
3.3.2 Sakit Ringan	: 0 kasus

4. Jumlah Hari kerja yang hilang : 0 hari

4.1 Di Dalam Kampus	: 0 hari
4.2 Di Luar Kampus	: 0 hari

5. Perkiraan Jam Kerja setahun :

$(52 \text{ minggu} \times 5 \text{ hari} \times 8 \text{ jam}) + (52 \times 1 \times 6) = 2392 \text{ Jam Kerja}$

6. Rincian Kegiatan K3LK (terlampir)

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami,





Tim Keselamatan Kesehatan Kerja
dan Lingkungan Kampus (K3LK)

Mengetahui,





Dr. Ir. Agung Wahyudi B., S.T., M.T.
Kepala Bagian Sarana, Prasarana
Inventaris



LAPORAN KEGIATAN K3LK PERIODE APRIL 2026

No	Tanggal	Foto	Deskripsi
1	02/03/2026		<p>Pemeriksaan pada area SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) menunjukkan bahwa secara umum fasilitas dalam kondisi operasional, namun masih terdapat aspek K3LK yang perlu ditingkatkan, khususnya terkait perlindungan peralatan dari paparan langsung panas matahari dan hujan, direkomendasikan penambahan 1 (satu) unit kanopi sebagai sarana pelindung guna meminimalisir risiko kerusakan, menjaga stabilitas operasional.</p> <p>Petugas: Tim K3LK, BSP Dalam proses</p>
2	02/03/2026		<p>Pemeriksaan terhadap kondisi IPAL terkait Instalasi Listrik, Hasil koordinasi antara pimpinan BSP, yaitu Prof. Agung dan Dr. Nasir selaku Kasubag Listrik, diperoleh informasi bahwa instalasi listrik di area IPAL saat ini belum terpasang. Namun demikian, proses pengajuan pemasangan listrik telah dilaksanakan dan saat ini sedang dalam tahap menunggu persetujuan (ACC) dari pihak PLN, sehingga diperlukan tindak lanjut dan monitoring guna memastikan proses tersebut dapat segera terealisasi.</p> <p>Petugas : Tim K3LK, BSP Dalam proses</p>





3	02/03/2026		<p>Pemantauan pada area Sport Center dan hall bulutangkis menunjukkan bahwa pekerjaan pembangunan telah memasuki tahap finishing, dimana karpet lapangan dan tribun telah terpasang dengan rapi serta instalasi lampu di dalam hall juga telah terpasang dengan baik.</p> <p>Sebagai bagian dari peningkatan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3LK), tim K3LK akan melakukan pemasangan APAR dan kotak P3K guna mendukung kesiapsiagaan dan keselamatan pengguna fasilitas.</p> <p>Petugas: Tim K3LK, BSP</p>
4	03/03/2026		<p>Pengecekan area belakang Gedung Multimedia secara umum kondusif, namun terdapat dua titik yang menjadi perhatian, yaitu adanya kembali tumpukan kayu yang menjulang hingga batas tembok sehingga berpotensi menjadi pijakan bagi orang tidak dikenal (OTK) untuk masuk melompati area tersebut.</p> <p>Kedua hal ini menjadi perhatian khusus bagi tim serta petugas pemantau CCTV guna dilakukan pengawasan dan tindak lanjut lebih lanjut.</p> <p>Petugas: Tim Security Sudah di bersihkan</p>





5	03/03/2026	 <p>Daerah K</p>	<p>Pemeriksaan Area IPAL Komunal bahwa pada area tembok pembatas samping IPAL terdapat penumpukan tanah yang berpotensi menjadi akses masuk bagi orang tidak dikenal (OTK). Kondisi ini perlu segera ditangani karena dapat meningkatkan risiko keamanan lingkungan. Oleh karena itu, disarankan agar tanah bekas galian tersebut dibuang atau diratakan ke area yang lebih rendah di sisi tembok dengan menggunakan alat dorong atau tenaga pekerja teknis, sehingga dapat meminimalisir potensi akses masuk dan menjaga keamanan area.</p> <p>Petugas: Tim K3LK, BSP Dalam proses</p>
6	03/03/2026		<p>Pemantauan pada saluran pembuangan air (got) di area parkir mobil pohon jati menuju arah danau sisi selatan, dekat tembok pembatas Pemda, menunjukkan bahwa aliran air tertutup sehingga tidak mengalir dengan lancar.</p> <p>Saat ini aliran pembuangan air beralih ke arah got jalan raya, yang berpotensi menimbulkan genangan dan gangguan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan melalui normalisasi saluran agar aliran air kembali berjalan optimal serta mencegah terjadinya genangan air di area tersebut.</p> <p>Petugas: Tim K3LK, BSP Dalam proses</p>



7	08/03/2026		<p>Penyedotan genangan air di ruang mesin pompa air Gedung Tower, telah selesai dilaksanakan dan kondisi saat ini genangan air sudah surut. Namun, mengingat kondisi cuaca masih hujan deras, diperlukan pemantauan dan pengecekan secara berkala untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya genangan kembali.</p> <p>Saat ini sistem pompa belum dapat beroperasi secara otomatis, namun perbaikan telah diajukan oleh pihak BSP.</p> <p>Petugas: Tim Security Dalam proses</p>
8	09/03/2026	 <p>9 Mar 2026 08:2 No.1 Jalan Meruya Se Meruya Se Kecamatan Kembra Kota Jakarta Daerah Khusus Ibukota Ja</p>	<p>Pengecekan pada ruang pompa hidran menunjukkan bahwa mesin pompa hidran sempat tidak dapat menyuplai air ke rooftop/tandon Gedung E.</p> <p>Permasalahan tersebut telah ditangani oleh Tim Sipil, dan saat ini suplai air ke Gedung E telah kembali berfungsi normal, sehingga operasional sistem kembali berjalan dengan baik.</p> <p>Petugas: Tim K3LK, BSP Sudah selesai</p>



<p>9</p>	<p>09/03/2026</p>	 <p>9 Mar 2026 09.10.35</p>	<p>Pengecekan pada renovasi atap panel Gedung Unit Bisnis menunjukkan bahwa pada bagian atap belum terpasang talang air, sehingga air hujan langsung jatuh ke bawah dan berpotensi menimbulkan genangan di area depan Laboratorium Batik</p> <p>Kondisi ini dapat berdampak pada kenyamanan serta berpotensi menimbulkan risiko keselamatan lingkungan, disarankan kepada pihak pelaksana pekerjaan/vendor untuk segera melakukan pemasangan talang air agar aliran air hujan dapat tersalurkan dengan baik ke sistem drainase yang tersedia.</p> <p>Petugas: Tim K3LK, BSP Dalam proses</p>
<p>10</p>	<p>09/03/2026</p>	 <p>9 Mar 2026 09.10.35 No.1 Jalan Meruya Selatan Meruya Selatan Kecamatan Kembari Kota Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>9 Mar 2026 09.10.35 No.1 Jalan Meruya Selatan Meruya Selatan Kecamatan Kembari Kota Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>	<p>Pemantauan pada area bawah tangga Gedung C menunjukkan adanya beberapa barang dan material bekas yang sudah tidak digunakan masih tersimpan di lokasi tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesan kumuh serta mengganggu aktivitas mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang kerap memanfaatkan area tersebut.</p> <p>Kepala Biro BSP menghimbau agar barang-barang tersebut segera dipindahkan ke lokasi yang lebih sesuai, seperti area belakang Gedung MM, guna menjaga kerapian, kenyamanan, serta optimalisasi fungsi ruang.</p> <p>Petugas: Tim K3LK, BSP Dalam proses</p>



11	11/03/2026		<p>Pengecekan pada area limbah dekat kantin serta bangunan IPAL menunjukkan bahwa kondisi secara umum terpantau aman dan terkendali, tanpa adanya potensi gangguan yang signifikan sehingga aktivitas dapat berjalan dengan baik.</p> <p>Saat ini penerangan di area IPAL saat ini masih belum memadai dan telah diajukan untuk dilakukan instalasi guna mendukung aspek keamanan dan keselamatan.</p> <p>Petugas: Tim Security</p>
12	12/03/2026		<p>Pengisian dan penggantian APAR di Gedung Tower sebanyak 15 unit APAR telah dilakukan pengisian dan saat ini dalam kondisi aktif dengan masa berlaku hingga 11 Maret 2028.</p> <p>Sementara itu, di Gedung Rektorat terdapat 5 unit APAR, dengan rincian 1 unit masih aktif hingga 22 Februari 2027, dan 4 unit yang telah kedaluwarsa pada Februari 2026 telah diganti dengan APAR baru yang berlaku hingga 11 Maret 2028. Selanjutnya, akan dilakukan pengecekan dan pengisian lanjutan pada gedung lainnya, yaitu Gedung A, B, C, dan D, yang masih terdapat APAR kadaluarsa dan belum dalam kondisi aktif.</p> <p>Petugas: Tim K3LK dan Bills Sudah selesai</p>



<p>13</p> <p>14/03/2026</p>		<p>Hasil monitoring pada area sekitar Sport Center menunjukkan bahwa kondisi terpantau aman dan kondusif, serta tidak ditemukan adanya aktivitas taruna negatif (nihil), sehingga situasi keamanan di area tersebut dalam keadaan terkendali.</p> <p>Petugas melanjutkan kegiatan patroli guna memastikan kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan tetap terjaga, serta melakukan pemantauan lanjutan pada area-area yang dianggap rawan.</p> <p>Petugas: Tim Security</p>
<p>14</p> <p>16/03/2026</p>		<p>Pemantauan pada area bekas bedeng PT Umana menunjukkan masih terdapat sisa material berupa sampah serta besi bekas tiang basket dan besi bekas parkir yang belum tertata.</p> <p>Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesan kurang rapi serta risiko terhadap keselamatan dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan pembersihan dan penataan area agar kondisi tetap bersih, aman, dan steril.</p> <p>Petugas: Tim K3LK, BSP Sudah selesai</p>

<p>15</p>	<p>16/03/2026</p>		<p>Pemantauan pada kabel listrik PLN yang terpasang dari tiang pinggir jalan menuju hall bulutangkis menunjukkan bahwa posisi kabel saat ini terlalu rendah sehingga berpotensi menimbulkan risiko bagi kendaraan yang melintas.</p> <p>Kondisi ini perlu segera ditindaklanjuti karena berkaitan dengan aspek keselamatan. Oleh karena itu, disarankan untuk dilakukan pemasangan tiang penyangga tambahan serta penarikan kabel agar berada pada posisi yang lebih tinggi dan aman.</p> <p>Petugas: Tim K3LK dan BSP Dalam proses</p>
<p>16</p>	<p>06/04/2026</p>		<p>Apakah Triplek bekas partisi masih digunakan? posisi di Area Sasana Pusgiwa, kalau tdk digunakan lagi sebaiknya ditempatkan saja ditempat yang lebih layak, spy tidak terlihat kumuh. Sudah dipindahkan</p> <p>Rak ini didepan Ruang Pamer dilihat dari jauh kurang layak dgn kondisi rak seperti ini. Sebaiknya dipindahkan atau digantikan yg lebih baik.</p> <p>Petugas: Tim K3LK, BSP Sudah dipindahkan</p>



17	18/04/2026	 <p>18 Apr 2026 06:12:37 No.1 Jalan Meruya Selatan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>18 Apr 2026 06:22:43 No.1 Jalan Meruya Selatan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>	<p>Barang² pindahan dari ruangan Gd. C Lt. 1 di samping Lab Batik. Sudah dipindahkan</p> <p>Tangga di tengah² menuju Gd. E ada yang retak di sampingnya sepertinya kurang nyaman di lihat perlu dilakukan perbaikan</p> <p>Petugas: Tim K3LK, BSP Dalam proses</p>
18	20/04/2026	 <p>20 Apr 2026 10:28:05 No.1 Jalan Meruya Selatan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>4 Mar 2026 10:25:36 No.1 Jalan Meruya Selatan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>	<p>Pintu akses rooftop lantai 5 dalam kondisi sulit dibuka (seret/keras). Perlu perbaikan oleh Tim Sipil/bangunan agar mudah diakses. Petugas :Tim K3LK, BSP Dalam proses</p> <p>Tolong Tim Sipil bangku tempat duduk mahasiswa/i di depan Kantin diperbaiki kayunya sudah kropos, kalau sudah selesai diperbaiki dan di Cat ditaruk di Tempat pengecasan mobil Listrik di samping Pos Security area Parkir Pohon jati. Petugas: Tim K3LK, BSP Dalam proses</p>