



LAPORAN KEGIATAN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
LINGKUNGAN KAMPUS (K3LK)
UNIVERSITAS MERCU BUANA

Dibuat Oleh :
TIM K3LK UMB

PERIODE : FEBRUARI 2026



KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunianya. Semoga kita dalam baik, sehat dan terus mendapatkan lindungan dari Allah SWT.

Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kampus (K3LK) merupakan amanat dari UU no. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan juga peraturan PP No 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3). Selain itu terdapat pula SK Rektor UMB No. 01/159.3/C-SKep/IV/2023 tentang pembentukan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kampus (K3LK) di Universitas Mercu Buana. Tim ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kampus dan masyarakat sekitarnya menjadi aman, sehat, nyaman dan efisien dalam penggunaan energi.

Selama periode Februari 2026, Tim K3LK melaksanakan program keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan di area kampus berjalan dengan baik dan terkendali. Pada aspek keselamatan, dilakukan pemeliharaan sarana darurat seperti pengecekan ambulans, penarikan APAR expired, pengawasan penggunaan APD, pemasangan safety line, serta penanganan potensi bahaya seperti plafon keropos, plang miring, dan risiko instalasi listrik. Dari sisi keamanan, patroli rutin dan monitoring area kampus maupun proyek menunjukkan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif tanpa temuan signifikan. Pada aspek kesehatan dan lingkungan, kegiatan difokuskan pada pembersihan sampah dan material sisa, pengelolaan limbah yang berjalan normal, perawatan fasilitas umum, serta penambahan fasilitas ramah lingkungan seperti RWH. Sementara itu, koordinasi dan evaluasi dilakukan melalui rapat rutin K3LK dan sinergi antar tim untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. Secara keseluruhan, kinerja K3LK sudah baik, namun masih diperlukan peningkatan pada kecepatan tindak lanjut temuan, konsistensi penggunaan APD, dan pemeliharaan fasilitas.

Semoga dengan adanya laporan ini dapat menjadi rujukan berbagai pihak dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program K3LK UMB. Demikian, semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi pelaksanaan K3LK di lingkungan Universitas Mercu Buana. Terima kasih.

Jakarta, 01 Maret 2026

Tim K3LK UMB



DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
1. Jumlah Tenaga Kerja	4
2. Jumlah Kecelakaan Kerja : 0 Kasus	4
3. Jumlah Terpapar Penyakit Menular : 0 Kasus	5
4. Jumlah Hari kerja Yang Hilang : 0 hari	5
5. Perkiraan Jumlah Jam Kerja Setahun : 2392 jam	5
6. Rincian Kegiatan K3LK (terlampir)	5
LAPORAN KEGIATAN K3LK UMB PERIODE FEBRUARI 2026	6

Jakarta, 02 Maret 2026

Nomor : 011/RI/K3LK/II/2026
Perihal : Laporan Kegiatan K3LK

Periode : Februari 2026

Kepada Yth.
Wakil Rektor II / Pengarah K3LK UMB
Kepala Biro BSP UMB
Jl. Meruya Selatan No.1, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat

Up. Prof. Rizki Briandana, M.Comm., PhD
Supriyatno, S.Sos, M.M

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan Laporan Kegiatan K3LK Periode Juli 2025 sebagai berikut:

Nama Perusahaan : Universitas Mercu Buana
Jenis Usaha : Jasa Pendidikan
Alamat : Jl. Meruya Selatan No.1, Kec. Kembangan, Jakarta Barat
Nomor Telp. : +62 (21) 5840816

1. Jumlah Tenaga Kerja

1.1. WNA

Laki-laki : Tidak ada
Wanita : Tidak ada

1.2. WNI

Laki-laki : 664 orang
Wanita : 482 orang
Jumlah : 1146 orang (*data per 01 Oktober 2025*)

1.3. Outsourcing : Tidak Ada

2. Jumlah Kecelakaan Kerja : 0 Kasus

2.1. Kampus Meruya : 0 kasus

2.1.1. Kecelakaan Berat/Sedang : 0 kasus

2.1.2. Kecelakaan Ringan : 0 kasus

2.2. Kampus Menteng : 0 kasus

2.2.1. Kecelakaan Berat/Sedang : 0 kasus

2.2.2. Kecelakaan Ringan : 0 kasus

2.3. Kampus Warung Buncit : 0 kasus

2.3.1. Kecelakaan Berat/Sedang : 0 kasus

2.3.2. Kecelakaan Ringan : 0 kasus

3. Jumlah terpapar Penyakit Menular : 0 Kasus

3.1 Kampus Meruya	: 0 kasus
3.1.1 Sakit Berat/Sedang	: 0 kasus
3.1.2 Sakit Ringan	: 0 kasus
3.2 Kampus Menteng	: 0 kasus
3.2.1 Sakit Berat/Sedang	: 0 kasus
3.2.2 Sakit Ringan	: 0 kasus
3.3 Kampus Warung Buncit	: 0 kasus
3.3.1 Sakit Berat/Sedang	: 0 kasus
3.3.2 Sakit Ringan	: 0 kasus

4. Jumlah Hari kerja yang hilang : 0 hari

4.1 Di Dalam Kampus	: 0 hari
4.2 Di Luar Kampus	: 0 hari

5. Perkiraan Jam Kerja setahun :

$(52 \text{ minggu} \times 5 \text{ hari} \times 8 \text{ jam}) + (52 \times 1 \times 6) = 2392 \text{ Jam Kerja}$

6. Rincian Kegiatan K3LK (terlampir)

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami,



Tim Keselamatan Kesehatan Kerja
dan Lingkungan Kampus (K3LK)



Mengetahui,





Dr. Ir. Agung Wahyudi B., S.T., M.T.
Kepala Bagian Sarana, Prasarana
Inventaris

Lampiran 1 :



LAPORAN KEGIATAN K3LK PERIODE FEBRUARI 2026

No	Tanggal	Foto	Deskripsi
1	02/02/2026		<p>Pengecekan dan pemanasan Mobil Ambulance di Gedung Doktoral sebagai bagian dari kegiatan pemeliharaan dan kesiapsiagaan sarana tanggap darurat.</p> <p>Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kondisi mesin, sistem kelistrikan, dan fungsi pendukung lainnya tetap optimal, sehingga ambulance siap digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi keadaan darurat medis di lingkungan kampus.</p> <p>Petugas : Tim K3LK</p>
2	03/02/2026		<p>Penarikan APAR yang telah melewati masa berlaku (expired) pada tanggal 01 Februari 2026 area Gedung Tower. Total APAR yang ditarik berjumlah 15 tabung, dengan rincian 12 tabung ukuran 6 Kg, 1 tabung ukuran 4,5 Kg, dan 2 tabung ukuran 3 Kg.</p> <p>Seluruh unit telah diamankan dan dipisahkan dari area operasional untuk selanjutnya dilakukan proses pengisian ulang (refill) dan perpanjangan masa berlaku sesuai prosedur keselamatan dan standar K3 yang berlaku.</p> <p>Petugas : Tim K3LK, Security dan Tim Bills</p>



3	03/02/2026	 <p>XART1126CBNKE Timemak Verified photo-grid-online.com</p>	<p>Kegiatan pembersihan lumut dan kotoran pada tembok Kampus Pejabat dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan kegiatan Open House.</p> <p>Pekerjaan dilakukan oleh Tim Bills dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sesuai standar K3, meliputi helm kerja, sarung tangan, sepatu safety, dan perlengkapan pendukung lainnya. Proses pembersihan dilakukan secara menyeluruh untuk meningkatkan kebersihan, kerapian, serta estetika lingkungan kampus.</p> <p>Petugas : Tim Bills</p>
4	04/02/2026	 <p>Galaxy S25+ Februari 2026 14:11 Galaxy S25+ 04 Februari 2026 14:09 photo-grid-online.com</p>	<p>Pemberian himbauan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan di ketinggian tanpa menggunakan body harness di Gedung Bisnis lantai 3 area rooftop. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan kerja.</p> <p>Setelah diberikan teguran, pekerja yang bersangkutan segera menggunakan body harness dan melanjutkan pekerjaan dengan perlengkapan pengaman yang sesuai standar keselamatan kerja.</p> <p>Petugas : Tim K3LK - BTI</p>



5	05/02/2026		<p>Penumpukan kayu bekas potongan pohon di beberapa titik area lingkungan yang berpotensi mengganggu kerapihan, akses, serta menimbulkan risiko keselamatan dan kebakaran.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Tim K3LK segera menginformasikan ke pihak terkait untuk segera melakukan pembersihan dan penataan material sisa agar lingkungan tetap aman, bersih, dan tertata dengan baik.</p> <p>Petugas : Tim K3LK</p>
6	05/03/2026		<p>Pemantauan terhadap sampah bekas renovasi yang bertumpuk dan belum terangkut di area belakang Gedung MM dan Gedung E.</p> <p>Kondisi sampah ini berpotensi mengganggu area kebersihan lingkungan, estetika area, serta menimbulkan risiko keselamatan kerja. Diperlukan tindak lanjut segera berupa pembersihan dan pengangkutan material sisa renovasi oleh pihak terkait agar area kembali bersih, aman, dan tertata dengan baik.</p> <p>Petugas : Tim K3LK</p>



7	05/02/2026	 <p>5 Feb 2026 07:29:39 No.1 Jalan Meruya Selatan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>	<p>Pemantauan plafon di Gedung D (pojok dekat kantin) dalam kondisi keropos dan mengalami penurunan kualitas material sehingga berpotensi mengalami kerusakan atau jatuh sewaktu-waktu.</p> <p>Kondisi ini dapat membahayakan keselamatan pengguna area di bawahnya, sehingga diperlukan pemeriksaan teknis dan perbaikan segera oleh tim terkait guna mencegah risiko kecelakaan serta menjaga keamanan lingkungan gedung. Saat ini sudah diteruskan ke bagian pemeliharaan gedung.</p> <p>Petugas : Tim K3LK</p>
8	05/02/2026	 <p>5 Feb 2026 08:4 No.1 Jalan Meruya Sel Meruya Sel Kecamatan Kembang Kota Jakarta B Daerah Khusus Ibukota Jak</p> <p>5 Feb 2026 08:4 No.1 Jalan Meruya Sel Meruya Sel Kecamatan Kembang Kota Jakarta B Daerah Khusus Ibukota Jak</p>	<p>Penambahan fasilitas RWH (Rainwater Harvesting) tempat minum gratis di samping Gedung A, tepatnya dekat area WC, sebagai upaya mendukung ketersediaan air minum bagi civitas kampus.</p> <p>Penempatan lokasi ini mempertimbangkan kemudahan akses bagi pengguna serta efisiensi distribusi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus mendukung program ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.</p> <p>Petugas : Tim K3LK</p>



9	05/02/2026		<p>Pemantauan terhadap meja dan kursi tempat duduk mahasiswa di depan kantin dalam kondisi cat yang sudah memudar dan sebagian material kayu mulai keropos.</p> <p>Kondisi ini berpotensi mengurangi kenyamanan serta menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna. Perlu pengecatan ulang serta perbaikan atau penggantian bagian kayu yang rusak agar fasilitas kembali layak pakai, aman, dan tetap terjaga kerapian serta estetikanya.</p> <p>Petugas : Tim K3LK</p>
10	06/02/2026		<p>Pemasangan stiker himbauan penggunaan toilet di Gedung E area pria dan wanita sebagai upaya meningkatkan kesadaran pengguna dalam menjaga kenyamanan dan kebersihan fasilitas bersama.</p> <p>Stiker tersebut berisi panduan dan ajakan untuk menggunakan toilet secara tertib, menjaga kebersihan setelah digunakan, serta membuang sampah pada tempatnya, sehingga lingkungan tetap higienis, nyaman, dan terpelihara dengan baik.</p> <p>Petugas : Tim Bills</p>



11	10/02/2026		<p>Rapat Koordinasi Rutin K3LK yang membahas berbagai proses dan program K3LK, meliputi evaluasi kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja, pengendalian risiko di lingkungan kerja, penanganan temuan lapangan, serta rencana tindak lanjut perbaikan dan pencegahan.</p> <p>Rapat ini bertujuan untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai standar, meningkatkan koordinasi antar tim, serta memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan berkelanjutan.</p> <p>Petugas : Tim K3LK</p>
12	11/02/2026	 <p>10 Feb 2026 11.34.51 4 Jalan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>	<p>Pemantauan terhadap plang “Hati-hati Kurangi Kecepatan” di samping kanan Gedung Tower, tepatnya di pinggir jalan raya, dalam kondisi miring ke arah badan jalan.</p> <p>Kondisi tersebut dikhawatirkan berpotensi roboh dan membahayakan pengguna jalan yang melintas. Diperlukan penanganan segera berupa perbaikan dan penguatan pondasi atau tiang penyangga agar posisi plang kembali tegak dan aman.</p> <p>Petugas : Tim K3LK</p>



13	11/02/2026		<p>Pemeriksaan hasil pekerjaan pemasangan kanopi di belakang Laboratorium Teknik Mesin Gedung C yang terindikasi berpotensi menyebabkan tampias air hujan mengarah ke KWH meter milik PLN.</p> <p>Kondisi tersebut berisiko menimbulkan potensi korsleting listrik yang dapat membahayakan keselamatan serta mengganggu operasional. Diperlukan evaluasi teknis dan penyesuaian konstruksi kanopi, seperti perbaikan kemiringan atau penambahan talang pelindung, guna memastikan air tidak mengarah ke instalasi listrik dan sistem tetap aman sesuai standar K3.</p> <p>Petugas : Tim K3LK dan BSP</p>
14	11/02/2026		<p>Pemeriksaan terhadap area belakang Gedung E dan Gedung MM sampah bekas kayu kanopi dan material sisa renovasi sebagian besar telah diangkut dan dibersihkan.</p> <p>Namun demikian, masih terdapat sedikit sisa material yang perlu segera ditindaklanjuti agar area benar-benar bersih, tertata, dan tidak menimbulkan potensi gangguan kebersihan maupun risiko keselamatan di lingkungan sekitar.</p> <p>Petugas : Tim K3LK</p>



UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

LAPORAN BULANAN K3LK UNIVERSITAS MERCU BUANA



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

15	11/02/2026	 <p>11 Feb 2026 09.28.22 No.1 Jalan Meruya Selatan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>	<p>Pemantauan terhadap tumbuhan liar di atas atap Gedung Pusgiwa. Kondisi ini berpotensi mengganggu struktur atap, menyebabkan penumpukan air, serta mempercepat kerusakan material bangunan apabila tidak segera ditangani.</p> <p>Saat ini sudah disampaikan ke pihak tim terkait untuk melakukan pembersihan dan pencabutan tumbuhan tersebut guna menjaga kondisi bangunan tetap aman, terawat, dan sesuai standar pemeliharaan.</p> <p>Petugas : Tim K3LK</p>
16	11/02/2026	 <p>11 Feb 2026 09.29.49 B0735 & CHUBBY</p>	<p>Pemanasan mobil ambulans dilakukan secara berkala sebagai bagian dari perawatan rutin untuk menjaga kondisi mesin, sistem kelistrikan, dan performa kendaraan tetap optimal.</p> <p>Kegiatan ini bertujuan memastikan ambulans selalu dalam keadaan siap operasional, sehingga dapat digunakan secara maksimal dan responsif saat dibutuhkan dalam kondisi darurat.</p> <p>Petugas : Tim K3LK</p>



17	11/02/2026		<p>Pengambilan Alat Pelindung Diri (APD) oleh Driver Sdr. Hendrik untuk APD Kampus Menteng dengan rincian barang berupa 2 (dua) unit helm warna kuning dan 1 (satu) unit body harness.</p> <p>Pengambilan APD ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan agar tetap sesuai dengan standar keselamatan dan prosedur K3 yang berlaku di semua gedung Cabang Universitas Mercu Buana.</p> <p>Petugas : Tim K3LK</p>
18	12/02/2026		<p>Laporan dari salah satu warga terkait keberadaan pohon jati yang berada di area proyek Sport Center. Warga yang rumahnya berada di samping tembok Mercu, dekat lokasi proyek, mengeluhkan bahwa dahan pohon jati tersebut mengenai genteng/atap rumah mereka.</p> <p>Mengingat posisi pohon masih berada dalam area proyek Sport Center, diperlukan koordinasi dengan vendor pelaksana proyek untuk dilakukan perapihan atau penebangan guna meminimalisir risiko dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.</p> <p>Petugas : Tim K3LK</p>



UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

LAPORAN BULANAN K3LK UNIVERSITAS MERCU BUANA



19	13/02/2026	 	<p>Pengurukan pada jalan parkir motor yang berlubang serta area sekitar Pos 2 Kampus Warung Buncit sebagai upaya perbaikan akses dan peningkatan keselamatan pengguna.</p> <p>Kegiatan ini bertujuan untuk meratakan permukaan jalan, mengurangi risiko kecelakaan, serta meningkatkan kenyamanan dan kerapian area parkir dan jalur keluar masuk kendaraan.</p> <p>Petugas : Tim K3LK dan Bills</p>
20	14/02/2026	 <p>14 Feb 2026 at 14.56:58 Kota Administrasi Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta Indonesia Universitas Mercu Buana - Kampus Meruya</p>	<p>Pembersihan dan perapihan sampah di area belakang Gedung MM sebagai upaya menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan.</p> <p>Kegiatan ini mencakup pengangkutan sisa material dan penataan ulang area agar tidak menimbulkan gangguan estetika maupun potensi risiko keselamatan.</p> <p>Petugas : Tim Bills</p>



UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA





LAPORAN BULANAN K3LK UNIVERSITAS MERCU BUANA



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

21	15/03/2026		<p>Pemeriksaan terhadap mobil pengangkut sampah yang sedang beraktivitas melakukan pengambilan sampah di TPS area Masjid.</p> <p>Kegiatan berlangsung menjelang pergantian shift dan terpantau dalam kondisi kondusif serta aman, tanpa adanya hambatan operasional maupun potensi gangguan keselamatan di sekitar lokasi.</p> <p>Petugas : Tim Security</p>
22	16/02/2026		<p>Pemeriksaan terhadap mobil pengangkut sampah yang sedang beraktivitas mengembalikan dan menempatkan bak sampah di TPS area Masjid.</p> <p>Selama proses berlangsung, situasi terpantau kondusif dan aman, dengan aktivitas berjalan tertib tanpa kendala maupun potensi gangguan keselamatan di sekitar lokasi.</p> <p>Petugas : Tim Security</p>



<p>23</p>	<p>16/03/2026</p>	 	<p>Patroli Rutin Regu B sebelum melanjutkan pemantauan ke area asrama dormitory.</p> <p>Berdasarkan hasil laporan sementara, kondisi area terpantau aman dan kondusif, serta petugas jaga masih siaga (standby) di pos depan untuk memastikan pengawasan dan keamanan tetap terjaga dengan baik.</p> <p>Petugas : Tim Security</p>
<p>24</p>	<p>17/02/2026</p>	 	<p>Monitoring dan patroli rutin di area sekitar proyek Sport Center. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, situasi terpantau dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya aktivitas mencurigakan, gangguan keamanan, maupun potensi bahaya yang dapat mengganggu operasional proyek. Selama kegiatan berlangsung, tidak ditemukan temuan negatif (nihil), dan akses keluar masuk area proyek tetap terkontrol dengan baik.</p> <p>Petugas : Tim Security</p>



25	17/02/2026		<p>Pemotongan dan perapihan pohon yang sudah mulai rindang di kawasan Gedung E dilaksanakan oleh Tim Bills dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sesuai standar K3, seperti helm keselamatan, sarung tangan, sepatu safety, dan perlengkapan pendukung lainnya.</p> <p>Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara hati-hati dan terkontrol guna memastikan keselamatan petugas serta menjaga keamanan lingkungan sekitar selama proses berlangsung.</p> <p>Petugas : Tim Bills</p>
26	18/02/2026		<p>Pengecekan dan pemanasan Mobil Ambulance di Gedung Doktoral sebagai bagian dari kegiatan pemeliharaan dan kesiapsiagaan sarana tanggap darurat.</p> <p>Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kondisi mesin, sistem kelistrikan, dan fungsi pendukung lainnya tetap optimal, sehingga ambulance siap digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi keadaan darurat medis di lingkungan kampus.</p> <p>Petugas : Tim K3LK</p>



27	18/02/2026		<p>Pemasangan safety line di wilayah parkir Gedung E sebagai bagian dari pengamanan area sebelum dan selama proses penebangan pohon berlangsung.</p> <p>Pemasangan ini bertujuan untuk membatasi akses kendaraan dan pejalan kaki, mencegah potensi kecelakaan akibat jatuhnya dahan atau material, serta memastikan kegiatan berjalan sesuai prosedur keselamatan kerja (K3) dengan kondisi tetap aman dan terkendali.</p> <p>Petugas : Tim Bills</p>
28	18/02/2026		<p>Di area IPAL masih terdapat sampah sisa pembangunan seperti potongan kayu, bambu, dan material lainnya yang belum dibersihkan secara menyeluruh.</p> <p>Kondisi ini berpotensi mengganggu kebersihan dan estetika lingkungan, sehingga mohon segera dilakukan pembersihan oleh pihak terkait agar area kembali tertata dan aman. Selain itu, telah dilakukan pengukuran pagar samping IPAL oleh Prof. Agung sebagai bagian dari proses pengajuan penambahan ketinggian tembok pagar serta rencana pemasangan kawat berduri guna meningkatkan keamanan dan perlindungan aset.</p> <p>Petugas : Tim K3LK</p>





29	23/02/2026		<p>Monitoring di area sekitar proyek Sport Center dan terpantau para pekerja sedang beristirahat di area Hall Badminton.</p> <p>Selama kegiatan pemantauan berlangsung, situasi dalam kondisi aman dan kondusif. Tidak ditemukan adanya temuan negatif maupun pelanggaran (nihil), sehingga aktivitas proyek tetap berjalan tertib sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Petugas : Tim Security</p>
30	24/02/2026		<p>Pengecekan terhadap IPAL limbah kantin dan berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi sistem terpantau normal serta berfungsi dengan baik. Tidak ditemukan adanya kendala operasional, kebocoran, maupun indikasi gangguan pada aliran dan pengolahan limbah, sehingga proses pengolahan tetap berjalan sesuai standar yang berlaku.</p> <p>Petugas : Tim Security</p>



31	24/02/2026		<p>Pemeriksaan spanduk bertuliskan “Dilarang Merokok Tertutup” di Area Parkir Motor ditemukan dalam kondisi tidak dapat terbaca dengan jelas, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas himbuan larangan merokok di area tersebut.</p> <p>Menindaklanjuti hal ini, pihak Security yang bertugas di lapangan telah diinformasikan untuk segera berkoordinasi dengan pihak Bills guna memperbaiki dan merapikan kembali posisi spanduk agar terpasang dengan baik serta dapat terlihat jelas oleh seluruh pengguna area parkir.</p> <p>Petugas : Tim K3LK</p>
32	24/02/2026		<p>Pemotongan pohon di depan area parkir mobil Gedung E sedang berlangsung sebagai upaya menjaga keamanan dan keselamatan pengguna parkir. Untuk mendukung pengamanan, telah dipasang garis pembatas (safety line) guna membatasi akses dan menghindari potensi bahaya dari jatuhnya dahan atau material.</p> <p>Secara umum pengamanan di lokasi sudah berjalan dengan baik dan tertib, namun tetap diperlukan pengawasan secara berkelanjutan hingga seluruh proses pekerjaan selesai guna memastikan kondisi tetap aman dan terkendali.</p> <p>Petugas : Tim K3LK dan Bills</p>



33	24/02/2026		<p>Pemasangan stiker Mobile APAR di halaman parkir Gedung C sebagai bagian dari upaya peningkatan sistem keselamatan dan kemudahan identifikasi titik peralatan pemadam kebakaran.</p> <p>Pemasangan ini bertujuan agar posisi Mobile APAR dapat terlihat jelas oleh pengguna area parkir, sehingga memudahkan akses dalam kondisi darurat serta mendukung penerapan standar K3 di lingkungan kampus.</p> <p>Petugas : Tim K3LK dan Bills</p>
34	24/02/2026		<p>Pengecekan dan pemanasan Mobil Ambulance di Gedung Doktoral sebagai bagian dari kegiatan pemeliharaan dan kesiapsiagaan sarana tanggap darurat.</p> <p>Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kondisi mesin, sistem kelistrikan, dan fungsi pendukung lainnya tetap optimal, sehingga ambulance siap digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi keadaan darurat medis di lingkungan kampus.</p> <p>Petugas : Tim K3LK</p>



35	28/02/2026		<p>Pemeriksaan dan pendampingan 1 unit truk dari Sudin Kebersihan DKI Jakarta yang datang untuk melakukan pengangkutan sampah di area TPS kampus.</p> <p>Proses pengambilan sampah berlangsung dengan tertib, aman, dan terkendali, serta menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah penumpukan limbah di area kampus.</p> <p>Petugas : Tim Security</p>
----	------------	---	--

Rangkuman Laporan K3LK Periode Februari 2026

1. Keselamatan & Pencegahan Risiko

- Pemeliharaan rutin sarana darurat melalui pengecekan dan pemanasan mobil ambulans (beberapa kali dilakukan).
- Penarikan APAR expired (15 unit) dan tindak lanjut refill.
- Pengawasan kepatuhan penggunaan APD, termasuk teguran pekerja yang tidak menggunakan body harness di ketinggian.
- Pemasangan safety line saat pekerjaan berisiko (penebangan pohon).
- Identifikasi potensi bahaya dan tindak lanjut: Plafon keropos (Gedung D, Plang miring berisiko roboh, Kanopi berpotensi menyebabkan korsleting ke KWH meter
- Perbaikan fasilitas untuk mengurangi risiko: Pengurukan jalan berlubang area parkir
- Penandaan keselamatan: Pemasangan stiker Mobile APAR

2. Keamanan & Ketertiban Lingkungan

- Patroli dan monitoring rutin di area Sport Center, Hall Badminton, IPAL, Gedung Multimedia, parkir motor, sasana, dan area belakang gedung.
- Pengaturan lalu lintas akibat kendaraan mogok di depan kampus.
- Penanganan pohon tumbang di area bedeng pekerja proyek Sport Center tanpa korban jiwa.
- Pengamanan material besi, kayu, dan sisa proyek untuk mencegah potensi pencurian atau penyalahgunaan.

3. Kesehatan & Lingkungan

- Pengecekan kualitas air RWH Spahit dengan hasil memenuhi baku mutu dan layak konsumsi.
- Pembersihan dan penataan lingkungan: Sampah sisa renovasi, Kayu bekas potongan pohon dan Area belakang gedung dan IPAL



- Pengelolaan limbah: IPAL limbah kantin dalam kondisi normal dan berfungsi baik, Pengangkutan sampah rutin oleh dinas terkait
- Perbaikan dan perawatan fasilitas umum: Meja kursi mulai rusak (perlu perbaikan/pengecatan), Pembersihan lumut tembok
- Program lingkungan: Penambahan fasilitas RWH (air minum gratis)
- Pemasangan himbauan: Stiker penggunaan toilet, Perbaikan spanduk larangan merokok
- Penanganan vegetasi: Pemangkasan pohon, Pembersihan tanaman liar di atap

4. Koordinasi & Evaluasi K3LK

- Rapat rutin koordinasi Tim K3LK dan Green Building terkait fasilitas kesehatan kampus, P3K 2026, ambulance, dan fasilitas olahraga.
- Pelaksanaan rapat koordinasi rutin K3LK (10 Februari 2026): Evaluasi kegiatan, Pembahasan temuan lapangan, Rencana tindak lanjut
- Koordinasi lintas tim: K3LK, Security, Bills, BSP, vendor proyek
- Tindak lanjut temuan melalui: Pelaporan ke bagian terkait, Monitoring progres perbaikan
- Distribusi dan pengadaan APD: Helm dan body harness untuk operasional cabang

Kesimpulan

Selama periode Februari 2026, pelaksanaan kegiatan K3LK di lingkungan Universitas Mercu Buana berjalan dengan baik dan terkoordinasi. Berbagai upaya keselamatan, pencegahan risiko, keamanan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan telah dilaksanakan secara rutin maupun insidental, sehingga kondisi kampus dan area proyek secara umum terpantau aman, tertib, dan kondusif. Penanganan cepat terhadap potensi bahaya dan keadaan darurat menunjukkan kesiapsiagaan tim yang baik, sementara hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan di periode selanjutnya.